




KF (Komunikacija)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>6</u>) <u>163⁹</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>020</u> (Gatvė)	<u>76/33-039/ (111-B-1)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		124,85	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė				0	124,85	
Sienos		bet.				
Dūgnas		bet.	1000	2,52	122,33	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2,67	122,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 2,67	122,18	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 2,63	122,22	Objekto Nr. <u>01-3/3219...</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Alvydas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						19 <u>87</u> m. ... <u>05</u> ... mėn. ... <u>25</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)

Patikrinęs / 163a
2003 07 27