

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>169</u> KORTELĖ	
<u>121200</u> (Miestas)		<u>020</u> (Gatvė)		<u>1113-1176133-0391</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . <u>4.5.6. v. 1120214</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		125.41	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	125.41	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba <u>4.5.6. v. 1120214</u>
Dūgnas	bet.	212.50	2.50	102.91	<u>DUOMENYS. PAPILDA</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 190 Apačia 123.51	 <u>6.0. H. MISUKAS</u>
	Nr. 2	KET	100	Viršus 190 Apačia 123.51	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	KET	100	Viršus 190 Apačia 123.51	Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4	DN	110	Viršus 1.90 Apačia 123.51	Objekto Nr. <u>012-111</u>
	Nr. 5	DN	110	Viršus 1.90 Apačia 123.51	Sudaro <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	2003 m. <u>07</u> mėn. <u>22</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)