

- 9 -

168 15

ITI Nr. 91^d

KF (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>020</u> (Gatvė)	Nr. <u>(22)</u> <u>168</u> KORTELE <u>76133-0391 (III-B-1)</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS MN				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
		4MG				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		125,66	
Žemė				0	125,66	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	2,19	123,47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2,45	123,21
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	2,45	123,21
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>21-3/3218..</u>
						Sudarė <u>Alf. Černiškis</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alf. Černiškis</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>87</u> m. <u>05</u> mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

Patvirt. Alf. Černiškis
 20030722