

<u>Vandens tiekimo</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>193</u>		KORTELE	
<u>Vilnis</u> (Miestas)		<u>Tarybų</u> (Gatvė)		<u>III-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

C.C

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Tarybų g-vė

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		124.54	
Žemė		grunt.		0.00	124.54	Ar yra vandens?
Sienos		plytų				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2.03 x 1.8		121.77	Pastabos ŠULNYS
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus	122.19	NERASTAS
	Nr. 2	-	150	Apačia	122.19	PO ŽEMEMIS
	Nr. 3	-	50	Viršus	122.19	TURI BŪTI APIE
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų		
INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>193</u>		
Sudarė	<u>P. Grybas</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino		(parašas) (pavardė)
19 <u>92</u> m. <u>4</u> mėn. d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		