




211

2772

111-B-1

Forma T. №-1

Šul. № <i>17</i> <i>12</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Maivogalė</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>Iėjimas</th> <th>Išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>122.46</td> <td>118.80</td> <td>118.66</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		Iėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №	122.46	118.80	118.66			PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	Iėjimas	Išėjimas	prijung. №	prijung. №															
122.46	118.80	118.66																	
																			
		APRAŠYMAS																	
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis <i>beton.</i>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.											
Stenos <i>beton.</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.										
Dugnas <i>beton.</i>		200	ker	200	ker														
Lipynės <i>1</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																	
Esamo vandens kiekis <i>0.00</i>		Objektas: <i>Maivogalė g. 1175 m. Nr. 12. 4.15. 1975 m.</i>																	
Esamų dujų kiekis <i>0.00</i>		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius														
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Vykde		Braižė														
			Tikrino																