

*#		Šulinio		Nr. (-) 213 KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		76133-0391/111-B-1	
Vilnius		020		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

(0)
(0,85)

1,2

3

Horizontalinis

1

3

2

4MG

(0)

(0,85)

17,60

20,16

1

3

2

7,20

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		124,89	
Žemė			0	124,89	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	3,33	121,56	Pastabos patikrinimo 7. Konektas 2003.01.21
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,48	121,41
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,52	121,37
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 3,42	121,47
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 76133-0391/111-B-1

Sudarė *Beimys* (parašas) (pavardė)

Patikrino *Beimys* (parašas) (pavardė)

1987 m. mėn. 25 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)