

<u>Vandenkio</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>223^a</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Tarybų g-vė</u> (Gatvė)		<u>111-B-1</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynėsmet..... <u>4</u> (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		bet.	650		123.31	
Žemė		grunt.		0.00	123.31	
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2.0 + 0.98	2.52	120.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	50	Viršus 2.04 Apačia	121.27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>PI-21.236</u>
	Nr. 2	bet.	50	Viršus 2.04 Apačia	121.27	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. Grybas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 19 <u>90</u> m. <u>11</u> mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		