




226

111-B-1

KSPI-67

F. Kanaliz. Nr. (12) 26 KORTELĖ		2772
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1969	Vilnius	Dzeržinskio
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)
Šulinio piūviai: Vertikalinis: 	Pririšimo brėžinys: 	
Horizontalinis: 	Pastabos	

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės <u>nera</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? .. Ar yra dujų? ..
Dangtis		<u>špiž.</u>			<u>125.19</u>	
Žemė						
Sienos		<u>bet.</u>				
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>špiž.</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.13</u>	<u>124.06</u>	Komunalinio ūkio projektavimo institutas
	Nr. 2	<u>*er.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.15</u>	<u>124.04</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Objektas:						Sudarė <u>Stapela</u> Patikrino _____
1967 m. ... IX ... mėn. ... 23 d. (kortelės sudarymo data)						