

6

23

ITI Nr. 91

audintekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Inginio pavadinimas)

Dzerainiskio

(Gatvė)

Nr. (1) 133

KORTELE

2748 111-B-1



(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Met...</u> <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>0.65</u>		<u>123.74</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0,00</u>	<u>123.74</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>152x210</u>	<u>2,23</u>	<u>121.51</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Plien</u>	<u>100</u>	Viršus <u>180</u> Apačia	<u>121.94</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3/13061</u> Sudarė <u>Banevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>84</u> m. mėn. <u>30</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>Plien</u>	<u>40</u>	Viršus <u>197</u> Apačia	<u>121.87</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		