

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.137

Vilnius
(Miestas)


Kalvarijų
(gatvė)

111-B-2 (76/33-0393)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes 3		
Dangtis		KET	700	—		124.98	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	—		124.98	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		BET	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		BET	1500	2.80		122.18	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ket.	200	Viršus	2.38	122.60	Aukščių sistema: LAS07		
				Apačia					
	Nr.2	ket.	200	Viršus	2.38	122.60			
				Apačia					
	Nr.3	ket.	150	Viršus	2.42	122.56			
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė		M.Dilba (parašas) (pavardė)
				Apačia					
	Nr.6			Viršus					
				Apačia					
	Nr.7			Viršus			2018 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					