


Vandentiekio kamera	173	Kortelė	76/33-0393
(įrenginio pavadinimas)			Planšeto nomenklat.
2003.11	Vilnius		Kareivių
(įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)		Gatvė


Šulinio pjūviai

(Matmenys duoti cm)


vertikalinis :




Horizontalinis :



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pastabos

pavadinimas	medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės cm		Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	KETINIS	650		120.24		Ar yra vandens?.....
žemė						Ar yra dujų?.....
Sienos	BETONAS					
dugnas	BETONAS	2000x2000	2.99	117.25		
Vandžiai	Nr. 1	PE	315	Viršus Apačia	2.40	117.84
	Nr. 2	PE	315	Viršus Apačia	2.40	117.84
	Nr. 3	ket.	200	Viršus Apačia	2.45	117.79
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia	2.12	118.12
	Nr. 5	PE	110	Viršus Apačia	2.11	118.13
						Individuali įmonė "Geodeziniai sprendimai" Licencija Nr. 184G-679;184TX-679, Tel.: 8 687 71345
						Objektas Nr.
						Sudarė  A. Daugėla
						(Parašas) (Pavardė)
						Patikrino
						(Parašas) (Pavardė)
						2003.11.15 (kortelės sudarymo data)