

231


III-B-2 ITI Nr. 91

F. Kanalizacija Nr. (9)	KORTELE 33	2773
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1974	Vilnius	Kareivių 1
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	metal.	0.70		119.59
Zemė	-		0	119.59
Sienos	betono			
Dugnas	betono	1.00	0.93	118.66

Lipynės 1. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..

Ar yra dujų? ..

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/440

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. ... mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	asboc.	200	Viršus Apačia	0.93	118.66
Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia	0.93	118.66
Nr. 3	asboc	200	Viršus Apačia	0.90	118.69
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		