

Vandentiekis (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. (I) 142		KORTELE	
Vilnius (Miestas)		Tarybu (Gatvė)		111-B-5 (Planšto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės ... kopėčios (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650			119.68	
Žemė				0		119.68	Ar yra vandens? 0,40
Sienos		bet.					Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,20x3,60	3,10		116.58	Pastaba: H _B = 119.65
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	500	Viršus	2,14	117,54	
	Nr. 2	pl.	500	Apačia	2,14	117,54	
	Nr. 3	ket.	200	Viršus	2,38	117,30	
	Nr. 4	ket.	200	Apačia	2,38	117,30	
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Apačia			
	Nr. 7	32		Viršus			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
						Objekto Nr. 111-B-5...	
		Sudarė	Kunys		Cerniguskas		
		Patikrino	Kunys		Cerniguskas		
						1978 m. ... 02 ... mėn. ... d.	
						(Irenginio tyrinėjimo data)	