

JANDENTIKIS kameros Nr. () 14 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
VILNIUS 020 111-B-5(76(32)-0391)
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis
Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$x=606500.194$
 $y=582744.85$

$x=606500.194$
 $y=582744.15$

LASO7

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>606500.194</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		122.41	
Žemė			0.00	122.41	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2000	2.30	119.81	Pastabos <u>PAPILNĖ</u> <u>1. NISIKLAS</u> <u>2. 17.04.74</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	KET 150	Viršus 1.90 Apačia	120.21	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01.2-1132</u> Sudarė <u>(parašas) (pavardė)</u> Patikrinė <u>(parašas) (pavardė)</u> 2005 m. 07. mėn. 24 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET 150	Viršus 1.90 Apačia	120.21	
	Nr. 3	KET 100	Viršus 1.90 Apačia	120.21	
	Nr. 4	DN 110	Viršus 1.90 Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		