

162^a ITI Nr. 91Vandentiekis

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Tauragnų

(Gatvė)


Nr. (2) 1729 KORTELE2772 III-B-5

(Planšeto nomenklatūra)



SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Repeccios</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Ket.</u>	<u>650</u>		<u>117,84</u>	
Žemė			<u>000</u>	<u>117,84</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>Bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>Bet.</u>	<u>150</u>	<u>1,97</u>	<u>117,87</u>	Pastabos ... <u>Peržiūrėti</u> ...
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1,40</u> Apačia	<u>116,44</u>
	Nr. 2	<u>Ket.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1,40</u> Apačia	<u>116,44</u>
	Nr. 3	<u>Ket.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1,40</u> Apačia	<u>116,44</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>01-3/2252.</u>
					Sudarė <u>Stasas Paulauskas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Stasas</u> (parašas) (pavardė)
					197 <u>8</u> m. ... <u>06</u> ... mėn. <u>24</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)