

54 ITI Nr. 91

<u>Varolentickio</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Tarybų</u> (Gatvė)	Nr. (<u>1</u>) <u>85</u> KORTELE <u>2772 111-B-5</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PĖŲLIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis 		
Horizontalinis 		

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>4 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketinis</u>	<u>0.65</u>		<u>115.72</u>	
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>115.72</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton.</u>	<u>1.50</u>	<u>2.66</u>	<u>113.06</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketinis</u>	<u>200</u>	Viršus <u>215</u> Apačia	<u>113.57</u>	
	Nr. 2	<u>ketinis</u>	<u>200</u>	Viršus <u>215</u> Apačia	<u>113.57</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>913/2772...</u>
		Sudarė	<u>KRT</u>	<u>Petrus</u>	<u>los</u>	(parašas) (pavardė)
		Patikrino	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
						19 <u>82</u> m. ... <u>09</u> ... mėn. ... <u>22</u> d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)