

74

ITI Nr. 91

F. Kanalizacija

(Komunikacija)

Suliny

(Inginio pavadinimas)

Nr. (FZ) 104

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Tauragnys

(Gatvė)

2772


111-B-5

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



S

25 671,99

29 138,79

2-0

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 1.2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		118,48	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	118,48	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1,50	5,13	113,35	
Vamzdžiai	Nr. 1	gab. 500	Viršus	5,60	112,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	gab. 500	Apačia	5,67	112,81	
	Nr. 3		Viršus			
	Nr. 4		Apačia			Objekto Nr. 01-312207
	Nr. 5		Viršus			
	Nr. 6		Apačia			Sudarė <u>St. Bud. Bombauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus			
			Apačia			Patikrino <u>327</u> (parašas) (pavardė)
			Viršus			
			Apačia			1978 m. ... 05 ... mėn. 13 d. (Inginio tyrinėjimo data)
			Viršus			
			Apačia			