



<u>Vanderfelio</u> (Komunikacija)		kamos su kolonėlė Nr. () <u>84</u>		KORTELE	
<u>Nilnius</u> (Miestas)		<u>Tauragiu</u> (Gatvė)		<u>111-B-5</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		118.91	
Žemė				0.00	118.91	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	0.40 x 1.05	2.04	116.87	Pastabos kryptis 3. turi 2. nustatymo centžeminių vartų...
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin.	50	Viršus 1.81 Apačia	117.10	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-21136 Sudarė <u>MPs</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>MPs</u> <u>Petravskas</u> (parašas) (pavardė) 1990. m. 4. mėn 28 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pe	e/32	Viršus 1.74 Apačia	117.17	
	Nr. 3	plien.	20/25	Viršus 0.26 Apačia	118.65	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		