

111-B-6

- 13 - 111

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () 131		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas)		2773		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Lukšio g-vė</u> (Gatvė)							

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotai m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		120,67	
Žemė				0,00	120,67	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1,36 x 1,94	3,36	117,31	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,89 Apačia	117,78	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,89 Apačia	117,78	
	Nr. 3	hidrant	100	Viršus 0,40 Apačia	120,27	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 01-40-277...		
Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)
1979 m. ... 26 ... mėn. 06 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		