


- 5
111-B-6
139

ITI Nr. 91



Tek. kan. Sulinys Nr. (3) 159 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Lukšio 2773
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	0.65		120.48	
Žemė		grunt		0.00	120.48	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.0	2.34	118.13	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast	150	Viršus		
				Apačia	2.41	118.06
	Nr. 2	P.E.	160	Viršus		
				Apačia	2.43	118.04
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>4</u> <u>308</u> ...
		Sudarė	<u>Alm...</u>	<u>Vig...</u>		
			(parašas)	(pavardė)		
		Patikrino	<u>Alm...</u>			
			(parašas)	(pavardė)		
						198.4 m. mėn. 27. d.
						(Inginio tyrinėjimo data)