

Vandentiekis
(komunikacija)

kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 241a

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Kalvarijų
(gatvė)


111-B-6 (76/32-0013)
(planšeto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



X=6064760.47
Y=583145.35

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	kelus	650			122.17	Ar yra vandens?
Žemė			0.00		122.17	Ar yra dujų?
Sienos	bet.					Pastabos
Dugnas	bet.	2.00x2.00	2.70		119.47	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus Apačia	2.35 119.82	UAB "Kiprėgelis"
	Nr. 2	ket.	150	Viršus Apačia	2.35 119.82	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus Apačia	2.35 119.82	
	Nr. 4	ket.	150	Viršus Apačia	2.35 119.82	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objektas:
						Sudarė V. Čirlys IGKV-361 (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino (v. pavardė) (parašas)
						2014 09 (įrenginio tyrinėjimo data)