

82

111-0-8

2783-

Forma T. №-1

Šul. № 13	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Jon kū</i>	Užsakymo №	19 <i>61</i> m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
		123.23	121.54	121.54		
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis <i>bet</i>			Iėjimas		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>bet.</i>			d.	medž.	d.	
Dugnas <i>bet.</i>			d.	medž.	d.	
Lipynės <i>1</i>			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius			
Esamų vandens kiekis <i>-</i>			Objektas: <i>Auto remonto gamykla Nr. 11</i>			
Esamų dujų kiekis <i>-</i>			Invent. №	Sk. viršininkas		
Šulinys pastatytas 19 <i>60</i> m.			Data	Sk. vyr. inžinierius		
			6.10.17	Vykde	<i>Markus</i>	
				Braižė		
				Tikrino		