



<i>Sanalizacijos</i> Nr. (22) 120 KORTELE	3738	
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1966	Vilnius	Daugeliškio
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	
Dangtis	įpiž.	600		109.29	Lipynės <u>2</u> (medžiaga, kiekis)
Zemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000			
Vamzdžiai	Nr. 1	įpiž.	50	Viršus	
				Apačia	1.39
	Nr. 2	įpiž.	50	Viršus	107.90
				Apačia	1.43
	Nr. 3	įpiž.	50	Viršus	107.86
				Apačia	1.40
	Nr. 4			Viršus	107.89
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Komunalinės statybos
projektavimo institutas

Objektas:

Sudarė D. Dujra

Patikrino

196.6 m. ... 11. ... mėn. ... 9. ... d.

(kortelės sudarymo data)