




3

141

ITI Nr. 91^d

<u>F. kanalizac.</u> (Komunikacija)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (3) <u>121^a</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Žalgirio</u> (Gatvė)		<u>3738 11-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖSIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		109.14	
Žemė				0.0	109.14	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.46	107.68	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1.53 107.61	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>DI-3136-19.</u>
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	1.63 107.51	
	Nr. 3	ket	50	Viršus Apačia	1.52 107.62	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>8</u> . <u>6</u> m. <u>12</u> . mėn. <u>4</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)