


188

11-2-10


KSPI-67

Kanalizacijos Nr. (21) 758		KORTELE
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1966	Vilnius	Daugeliskio
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Užlietas

Pavadinimas		Medžiaga	Diametra. Atstumas nuo mm dangčio cm		Altitudės
Dangtis		<i>įpiž</i>	<i>600</i>		<i>108,87</i>
Žemė					
Sienos		<i>bet.</i>			
Dugnas		<i>bet.</i>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker.</i>	<i>150</i>	Viršus	
				Apačia	<i>1.35</i>
	Nr. 2			Viršus	<i>107.52</i>
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Lipynės ... *10.10* ...
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ... *4.20* ... *10.10*

Ar yra dujų? ...

**Komunalinės statybos
projektavimo institutas**

Objektas:

Sudarė *[Signature]*

Patikrino *[Signature]*

196. *8* m. ... *XII* ... mėn. ... *9* ... d.
(kortelės sudarymo data)