



Šul. № 13 221	Kanalizacija	Rajonas Gaivė Daugėliškis	Užsakymo № PB. Nr. 2100	19 62 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
		108.61	107.43	107.38		
						
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis <i>kitaus</i>			Įėjimas		Išėjimas	
Slenos <i>betono</i>			d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betono</i>			100	ket	150	ket
Lipynės 3			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius			
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>			Objektas: <i>Daugėliškio g. Ausros f. išpildymo nuotrauka</i>			
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>			Invent. №	Sk. viršininkas		
Šulinys pastatytas 19 m.			Data	Sk. vyr. inžinierius		
				Vykdė	<i>E. Guobinė</i>	
				Braižė		
				Tikrino		