

ITI Nr. 91

43

Vandentiekio kamera Nr. () KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Salomūn III-C-10
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

TP
COP.19
0.63
8.90 7.38 14.30
2 1

2 MN
RAJONINĖ KATILINĖ
N23.

Vertikalinis
Horizontalinis

2 (0.00)
(1.00)
(2.20)
2.55
0.00
(1.00)
1
(1.41)

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės planas (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketus	0.65		109.33	Ar yra vandens? <i>ne</i>	
Žemė			0	109.33	Ar yra dujų? <i>ne</i>	
Sienos	betonas				Pastabos <i>yra skos</i>	
Dūgnas	betonas	1.41	2.55	106.78	<i>kos</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus 2.00 Apačia	107.13	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>1988.1.12</i>
	Nr. 2	ketus	150	Viršus 2.20 Apačia	107.13	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
Sudarė <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)					197.5 m. <i>25</i> mėn. <i>25</i> d. (Inginio tyrinėjimo data)	
Patikrino <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)						