

|                                  |              |                                                                |                                |                    |            |            |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Šul. № 46 <sup>a</sup>           | Kanalizacija | Rajonas<br>Gatvė <i>Latvijos</i>                               | Užsakymo №<br><i>6.10.2100</i> | 1962 m.            | Vilnius    |            |
| Šulinio brėžinys<br>M1:25; M1:50 |              | Altitudės                                                      |                                | PRIRIŠIMAS         |            |            |
|                                  |              | Dangtis                                                        | Grioveliai                     |                    | Vamzdis    |            |
|                                  |              |                                                                | įėjimas                        | išėjimas           | prijung. № | prijung. № |
|                                  |              | 109.28                                                         | 107.28                         | 106.76             |            |            |
|                                  |              |                                                                |                                |                    |            |            |
| APRAŠYMAS                        |              |                                                                |                                |                    |            |            |
| Šulinio medžiaga ir stovis       |              | VAMZDŽIAI                                                      |                                |                    |            |            |
| Dangtis <i>beton</i>             |              | įėjimas                                                        |                                | išėjimas           |            |            |
| Sienos <i>beton</i>              |              | d.                                                             | medž.                          | d.                 | medž.      |            |
| Dugnas <i>beton</i>              |              | 150                                                            | <i>ker</i>                     | 50                 | <i>ker</i> |            |
| Lipynės <i>5</i>                 |              | Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius                          |                                |                    |            |            |
| Esamo vandens kiekis             |              | Objektas: <i>Latvijos šiluminis valdymas šilumos motronoje</i> |                                |                    |            |            |
| Esamų dujų kiekis                |              | Invent. №                                                      | Sk. viršininkas                |                    |            |            |
| Šulinys pastatytas 19 m.         |              | Data                                                           | Sk. vyr. inžinierius           |                    |            |            |
|                                  |              |                                                                | Vykde                          | <i>E. Gudaitis</i> |            |            |
|                                  |              |                                                                | Brailė                         |                    |            |            |
|                                  |              |                                                                | Tikrinio                       |                    |            |            |