

<u>Vandentekis</u> (Komunikacija)	kameros <u>(Irenginio pavaizdinimas)</u>	Nr. (IV) <u>94</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Žalgiris</u> (Gatvė)	<u>111-C-10</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>med. kopelio...</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		108,98	
Žemė			0.0	108,98	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.		2.85	106,13	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.49 Apačia 106.49	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.49 Apačia 106.49	
	Nr. 3	ket	50	Viršus 2.49 Apačia 106.49	
	Nr. 4	pl	150	Viršus 2.49 Apačia 106.49	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>111-2/3748...</u>	
Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė)	Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>7</u> m. <u>12</u> mėn. <u>24</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)	