

181

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)	<u>kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>1</u>) <u>77</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Širvintų</u> (Gatvė)	<u>3739 III-C-11</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji. m)

(0.0)
(0.80)

3-y

2

1

Vertikalinis

(1.62)
(0.78)
(0.0)

4

2
(1.62)
(0.90)
(0.0)

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 metal. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketin.	0.65		108.77	Ar yra vandens? 0.50
Žemė		grunt.		0.00	108.77	Ar yra dujų?
Sienos		beton.				Pastaba: Kamera
Dugnas		beton.	1.62 x 1.84	2.84	105.93	199.06.04
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin.	150	Viršus 2.34 Apačia	106.43	
	Nr. 2	ketin.	150	Viršus 2.34 Apačia	106.43	
	Nr. 3	ketin.	150	Viršus 2.34 Apačia	106.43	
	Nr. 4	ketin.	150	Viršus 2.34 Apačia	106.43	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. ... 01-3/1725...

Sudarė	Petrauskas
Patikrino	(parašas) (pavardė)

1981. m. ... 12, ... mėn. 26 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)