

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. <u>211</u> — KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Daugėliškių</u> (Gatvė)		<u>111-C-11</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Korizentalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 5 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		108,45	
Žemė			0,00	108,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	148x131	2,69	105,76	Pastabos
Vandzūriai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,30 Apačia 106,15	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0120.1.25.... Sudarė <u>N.V. 145</u> <u>100</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u> </u> (parašas) (pavardė) 197.. m. mėn. ... d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,30 Apačia 106,15	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	