

ITI Nr. 9 a


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Žalgiris
(Gatve)


ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0,00)
(0,44)

Vertikalinis



horizontal nis




Nr. (20) 34 KORTELÈ

3739

(Planšetis nomenklatura)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	špiž	650	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	108.73	3 (Medžiaga, kiekis)
Žeme	cemen	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	0.00	108.73	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet	1.0	1.73	107.00	Pastabos
Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 1.83	106.90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 1.83	106.90	
Nr. 3	asboč	100	Viršus Apačia 1.59	107.14	Objekto Nr. 01-3/754
Nr. 4	špiž	100	Viršus Apačia 1.72	107.01	Sudarė <u>G. Šeikus</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>M. Jurevičius</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		1976 m. IX mėn. 8 d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)