

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

ŠULINYS
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 118 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

DAUGELIŠKIŲ/GIEDRAIČIŲ
(Gatvė)


III-C-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Daugeliškių p. vė

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet.</i>	650		109,24	
Žemė			0.00	104,24	Ar yra vandens? +
Sienos	<i>bet.</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet.</i>	1000	~ 7.00	102,24	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia 1.53	107,71
	Nr. 2	PVC	110	Viršus Apačia 1.62	107,62
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB „Alidade“
					Objekto Nr. 90826.....
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1999. m. 08. mėn. 26 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)