

Vandens tiekimas
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (1) 12 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Giedraičių
(Gatvė)

III - C - 12
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės . met. 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal.	650		108,92	Ar yra vandens?
Žemė		žvyr.		0,00	108,92	Ar yra dujų?
Sienos		plyt.				Pastabos
Dugnas		bet.	2,0x1,7	2,80	106,12	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,35 Apačia	106,57	
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2,35 Apačia	106,57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 2,35 Apačia	106,57	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 21-7103/1754.
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Arch. Grybo</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>Sp. Pankity</u> (parašas) (pavardė)
						1998 m. ... 22 ... mėn. 25 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)