

№№ кол. <i>1</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Daugeliškių</i>	№№ заказа <i>01.11.2104</i>	Год 19 <i>62</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		109.12	106.68	107.16		
		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.
		Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.
		Стены	Кирпич. бетон.			
		Дно	Бетон			
		Скобы	Чугун. жел. 5	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.
		Год строит.	19 61			
		Налич. воды	н/е	Разводящая	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.
		Налич. газа	н/е	Подключ.	$d=$ чуг. жел.	$d=$ Р. Ф.
		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ				
		Объект <i>Daugeliškių - Saracėnų vandentekio kolonėlių įspild. nuotr.</i>				
		Инв. №	Нач. произв. групп.			
			Рук. спец. бригад			
			Исполнитель	<i>Блюмин</i>		
		Дата	Чертил			
			Проверил			