

№№ кол. <i>1/2</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Daugėliškio</i>	№№ заказа <i>06. Nr 2100</i>	Год 19 <i>62</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна	трубы		
		109.15	106.93	107.25 107.60		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = \frac{\text{чуг. } 50}{\text{жел. } 25}$		$d = \frac{\text{Р. Ф.}}{\text{Р. Ф.}}$	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d = \frac{\text{чуг.}}{\text{жел.}}$		$d = \frac{\text{Р. Ф.}}{\text{Р. Ф.}}$	Старый $H =$
Скобы	Чугун. жел. 5					
Год стронт.	19 61	Разводящая	$d = \frac{\text{чуг.}}{\text{жел.}}$		$d = \frac{\text{Р. Ф.}}{\text{Р. Ф.}}$	Московский $H =$
Налич. воды	<i>ни</i>					
Налич. газа	<i>ни</i>	Подключ.	$d = \frac{\text{чуг.}}{\text{жел.}}$		$d = \frac{\text{Р. Ф.}}{\text{Р. Ф.}}$	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Saraceni g. vandentiekio įipildymo nuotrauka</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
	Исполнитель		<i>E. Guobrenis</i>			
Дата	Чертил					
	Проверил					