




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>48-М</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзиринского</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 80 по А-А 		О т м е т к и							
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		109.20	107.62	107.56					
		О П И С А Н И Е							
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
		Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп.-бет.		150	кирп.	150	кирп.				
Скобы 3		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды		Отдел изысканий							
Наличие газа		Объект 2280							
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
		30.1.62 г.			Чертя		Проверя		