



Vandentiekis (Komunikacija)		Sklendė (Įrenginio pavadinimas)		KORTELĖ Nr. 142a	
Vilniaus m.		Daugėliškių		76/32 - 0111	
(Miestas)		(Gatvė)		111 - C - 12	
				(Planšetės moneklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė			
Dangtis	Ket.	300		109.05	Lipinės _____ (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų _____ Pastabos _____ _____ _____		
Žemė			-				
Sienos							
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus	1.80	107.25	Ar yra dujų _____
				Apačia			
	Nr.2	PE	150	Viršus	1.80	107.25	Pastabos _____
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			_____
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2014-08-11 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			