


Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)
Daugėliškių
(Gatvė)


KORTELE Nr. 143a
76/32 - 0111
111 - C - 12
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	
Dangtis		Ket.	300			109.03		(Medžiaga, kiekis)
Žemė				-				
Sienos		Bet.					Ar yra vandens?	
Dugnas		Bet.						
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus	1.80	107.23	Ar yra dujų	
				Apačia				
	Nr.2	PE	150	Viršus	1.80	107.23	Pastabos	
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	V.Bilinskas
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus				2014-08-11
				Apačia				(Įrenginio tyrinėjimo data)