

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELĖ Nr. 150</u>	
<u>Vilniaus m.</u> (Miestas)		<u>Daugėliškių</u> (Gatvė)		<u>76/32 - 0111</u>	
				<u>111 - C - 12</u>	
				(Planšetės moneklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipinės		
Dangtis	Ket.	300		109.03	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			-				
Sienos					Ar yra vandens?		
Dugnas					Ar yra dujų		
Vamzdžiai	Nr.1	PE	150	Viršus Apačia	1.80 107.23	Pastabos	
	Nr.2	PE	150	Viršus Apačia	1.80 107.23		
	Nr.3			Viršus		UAB "Geo group"	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		2014-08-11 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			