

Vandentiekis kameros Nr. () 163 KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilniaus Giedraičių g. 111-C-12

(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m) (20) (0,35)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 341...3..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		10930	
Žemė			00	10930	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,34x1,30	2,63	106,67	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2,27 Apačia	107,03
	Nr. 2	ket.	150	Viršus 2,27 Apačia	107,03
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 2,30 Apačia	107,00
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 0432.231/1....
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1978. m. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)