


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>191</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзефтинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: <i>Загваздин</i>		О т м е т к и							
		Л о т к а		Т р у б					
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
		108.51							
		ПРИВЯЗКА 				ул. Дзефтинского			
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.									
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект		22.80					
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Нодие
Год строительства 19		Дата	Чертил		Проверил		Печуфа		Даше
		15. II 62							