



192

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>103-187</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>57</u> г.
Чертеж колодца М 1: 50 под-д) 		О т м е т к и			
		Лотка		Тру б	
Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № у	
109.44	106.99	106.96	107.03	108.90	
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б		
Крышка чугунная			В х о д		
Стены кирп. бет.			В ы х о д		
Дно кирп. бет.			Подкл. № 3		
Скобы 4			Подкл. № у		
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства		
Наличие газа			Отдел изысканий		
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>		
Инов. №			Гл. геодезист		
Дата			Рук. группы		
6.11.52 г.			Исполнитель		
Проверил			Чертит		
			Проверил		