


193

3817 111-С-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>а-158</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
Чертеж колодца М 1: <i>Заглублен</i>		О т м е т к и			
		Л о т к а		Т р у б	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		108.13			
		ПРИВЯЗКА 			
		О П И С А Н И Е			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.
Дно кирп. бет.					
Скобы	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды	Объект <u>2280</u>				
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Подпись	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Подпись	
	18.11.62	Чертил		Подпись	
		Проверил		Подпись	

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000