




12

ITI Nr. 91^d

<u>FK</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>žalgitio</u> (Gatvė)		Nr. (<u>8</u>) <u>51</u> KORTELE <u>III-C-12</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRĖŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
						
Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		108,38	
Žemė				0.0	108,38	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1000	1.48	106,90	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	bet.	150	Viršus Apačia 1.60	106,78	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>115.2/3251..</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. <u>11</u> mėn. <u>30</u> d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus Apačia 1.60	106,78	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		