

№№ кол. <i>2/1</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Silutės</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна	трубы		
		108,85	106,50	107,05		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. без-н.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. 3					
Год стронт.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	<i> nėra</i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Налич. газа	<i> nėra</i>					
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Silutės g. gyv. namo Nr. 28 požem. tūlio išpild. nuotr.</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
	Исполнитель	<i>E. Guobienė</i>				
Дата	Чертил					
	Проверил					