

№№ кол. <i>1/1</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Silutės</i>	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы		
		109.23	106.73	107.11		
		О П И С А Н И Е				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бет-н.					
Дно	Бетон					
Скобы	Чугун. жел. 4	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Год строит.	19					
Наалч. воды	<i> nėra </i>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Наалч. газа	<i> nėra </i>	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Silutės g. gyt. namo № 28 požem. ūkio išp. nuotekų</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<i>E. Guobienė</i>				
	Чертил					
	Проверил					