

№№ кол. <i>81</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Daugeliškis</i>	№№ заказа <i>06.11.2100</i>	Год 19 <i>62</i>	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		109.21	106.88	107.31		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d =$ чуг. 50 жел. 28		$d =$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун, жел. 5					
Год строит.	19 <i>61</i>	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	<i>нико</i>					
Налич. газа	<i>нико</i>	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Saracėnų q. vandentiekio išpildymo nuotrauka</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<i>Guobienė</i>				
	Чертил					
	Проверил					