

№№ кол. <u>3</u> 82 Сеть водопровода	Улица <u>Daugeliskis</u>	№№ заказа <u>01.11.2100</u>	Год <u>1962</u>	г. Вильнюс		
Чертеж колодца М 1:50	Отметки			ПРИВЯЗКА		
	крышки	дна	трубы			
	109.47	107.02	107.29			
	ОПИСАНИЕ					
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=25$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. 5					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	нико					
Налич. газа	нико	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <u>Daugeliskis-Saracins g. vandentekio (kolonka) išpild. metr.</u>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<u>Guobienė</u>				
	Чертил					
	Проверил					