

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELĖ Nr. 93</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Daugėliškių</u> (Gatvė)		<u>76/32 - 0111</u>	
				<u>111 - C - 12</u> (Planšetės moneklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė			
Dangtis	Ket.	400		109.67	Lipinės _____ (Medžiaga, kiekis)		
Žemė			-				
Sienos	PVC						
Dugnas	PVC	425			Ar yra vandens? _____		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		Ar yra dujų _____	
				Apačia	2.63	107.04	Pastabos _____
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.64	107.03	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			UAB "Geo group"
				Apačia	2.63	107.04	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė _____
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			214-08-11 (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			